



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 21, 2025, 4:17:51 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_222_DS_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**
- **hidrossemeadura**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **vigotas estacadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Remoção do concreto projetado (já apresenta avarias), colocando solo grampeado em toda a encosta com elevada inclinação e, também, abaixo das moradias localizadas a montante do polígono.

Foto2



Descrição da foto2

Construção de muro de concreto armado estaqueado atrás das moradias. Hidrossemeadura no setor da encosta com baixa inclinação.

Foto3



Descrição da foto3

Nos fundos da casa 235, remoção do material mobilizado e "vegetação deslizada". Moradora relatou que houve movimento de massa pelo menos 3 vezes.

