



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 2:15:36 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__14

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **retaludamento**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto em "L" invertido na base do talude, com retaludamento a montante do muro.

Foto2



Descrição da foto2

Escada hidráulica encaixada na drenagem natural.