



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 2:27:48 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__16

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- caixa de passagem
- escada hidráulica

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Escada hidráulica a montante da encosta.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em "L" invertido na base do talude. Solo grampeado a montante do muro.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado a montante da via, pois ela é a única rota de fuga para essas moradias.