



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 11:20:10 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__18

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte da moradia a montante (n° 219).

Foto2



Descrição da foto2

Colapso do muro de divisa das moradias e feições erosivas avançadas, indicando processo ativo.

Foto3



Descrição da foto3

Solo grampeado para suporte da moradia a montante (n° 215). Destaca-se que esta moradia, ao lado esquerdo do polígono, apresenta distanciamento considerável da encosta.

Foto4

