



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 9:58:59 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estakeadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Manutenção das estruturas de drenagem presentes no local.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado atrás das moradias e gramínea a montante do muro.

Foto2



Descrição da foto2

Servidão necessita de contenção e drenagem adequados, pois esta é a única rota de fuga das moradias a montante.

Foto3



Descrição da foto3

A jusante da servidão: solo grampeado. A montante: muro de concreto armado. Gramínea a montante do muro.

Foto4

