



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 29, 2025, 4:08:31 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Centro_286_BC_SC__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **biomanta**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Área não edificante, localiza-se no encontro de duas drenagens bem encaixadas, cujo fluxo de água é bastante volumoso.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Escada hidráulica encaixada na drenagem natural. Solo grampeado nas laterais para evitar o avanço do processo erosivo.

Foto2



Descrição da foto2

Distância entre a moradia e o caminho da drenagem é insuficiente para garantir a segurança dos moradores.

Foto3



Descrição da foto3

Drenagem natural.

Foto4



Descrição da foto4

Segunda drenagem natural do polígono passa por debaixo da moradia, podendo ocasionar problemas quando o fluxo é elevado.