



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 2:30:20 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação em trechos onde serão executadas as obras geotécnicas.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Edificação 494: colapso de estrutura e muro abaulado, devido a movimentação no terreno composto por aterro.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado na encosta a jusante das moradias contemplando todo o polígono.

Foto3



Descrição da foto3

Foram observadas feições de instabilidade na localidade.