



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 2:31:07 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_IR_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estaqueadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono, assim como limpeza e desassoreamento do córrego. Remoção de bambuzal. O deslizamento ocorrido em fevereiro de 2024 destruiu um depósito.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

O aumento do fluxo hídrico acarretou na destruição da ponte de acesso à moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro de concreto armado, com canaletas, no sopé do talude. A montante, solo grampeado com vigotas estaqueadas.

Foto3



Descrição da foto3

Execução de muro de concreto armado, em patamares, no talude de corte atrás da edificação.