



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 12, 2025, 11:29:39 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__13

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**
- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **concreto projetado**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Foi verificada a ausência de moradores na edificação de nº 550.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro de concreto, em patamares, sendo muro em "L" invertido no sopé do talude e muro estaqueado a montante, com canaletas. Recomenda-se a remoção do concreto projetado.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro de gabião nas margens do córrego.

Foto3



Foto3-20250312-113814.jpg

Descrição da foto3

Cicatriz de deslizamento atrás da edificação de número 550. Foi observada a presença de escada hidráulica e caixa de passagem.