



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 3:12:48 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação arbórea.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de muro de concreto, em patamares, próxima as moradias encaixadas em talude de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Escada hidráulica encaixada na drenagem natural.