



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 4:24:46 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de médio a alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado para estabilização da encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Destaque para a falta de estruturas de drenagem no setor.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto armado em patamares a jusante da via. Muro de gabião a jusante das moradias, nas margens do córrego.