



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 3:48:08 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_Gaudência_229_JP_TS__9

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **desobstrução da drenagem**
- **desobstrução de DHP**
- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de solo grampeado na cicatriz de deslizamento, com vigota estaqueada a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Desobstrução da estrutura de drenagem presente no setor.