



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 28, 2025, 3:15:54 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- biomanta
- desobstrução da drenagem
- remoção do material mobilizado
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Solo grampeado a montante das moradias ao longo de toda a encosta. Biomanta em áreas menos íngremes. Muro em moradias encaixadas em talude de corte. Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Observa-se elevada vulnerabilidade e diversas feições erosivas.

Foto2



Descrição da foto2

Moradia encaixada em drenagem natural.