



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 24, 2025, 10:16:12 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte das moradias a montante do polígono. Solo grampeado a jusante da cortina.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado e escada hidráulica. Vigotas estaqueadas a montante.

Foto3



Descrição da foto3

A via de acesso apresenta sinais de movimentação e necessita de solo grampeado.

Foto4



Descrição da foto4

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.