



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 24, 2025, 11:27:09 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado em "L" com base invertida**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Gramínea entre os muros. Ressalta-se que não foi possível acessar as moradias e que talvez sejam necessárias contenções para o suporte das moradias do polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muros em diferentes patamares para suporte da via de acesso e atrás das moradias encaixadas em taludes de corte.