



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 13, 2025, 9:02:25 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Gaudência_241_BC_SC__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- construção de guarda-corpo
- construção/reparo de passeio
- desobstrução de DHP
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução da drenagem

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estaqueadas
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Construção de muro para suporte da 1a moradia após o portão.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Execução de solo grampeado a montante do muro já executado.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de cortina atirantada para suporte da via.

Foto3



Descrição da foto3

Muro em dois patamares para suporte da servidão a montante. Muro a montante da servidão para suporte do talude de corte.

Foto4



Descrição da foto4

Muro para suporte do talude de corte. Construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte.