



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 20, 2025, 10:27:22 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__10

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono. O acesso para as moradias a jusante do polígono é bastante precário.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte das moradias a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Detalhe para o descalçamento do acesso às moradias localizadas a montante do polígono.

Foto3



Descrição da foto3

Muro em moradias encaixadas em talude de corte.

Foto4



Descrição da foto4

Destaque para a trinca observada na moradia.