



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 25, 2025, 2:22:35 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__23

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em concreto ciclópico a jusante da moradia, com canaletas a montante.

Foto2



Descrição da foto2

Destaque para lançamento de água e esgoto no talude. Ressalta-se que o acesso foi comprometido.

Foto3



Descrição da foto3

Visão geral do polígono.