



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 20, 2025, 10:09:47 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_DS_IR__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**
- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estacadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono. A via de acesso necessita de drenagem. Foi observado colapso da estrutura de acesso à moradia.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cortina atirantada para suporte da moradia a montante. A jusante da cortina: solo grampeado com vigotas a montante.