



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 27, 2025, 10:33:18 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_203_ME_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estacadas**
- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Área não edificável. A sugestão de contenção leva em conta o comprometimento da rota de fuga, caso novas mobilizações ocorram. Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado para estabilizar a encosta, a montante e a jusante da edificação.

Foto2



Foto2-20250311-081308.JPG

Descrição da foto2

Visão geral do polígono obtida a partir da imagem de drone. Destaca-se a destruição do imóvel devido ao movimento de massa e a obstrução total do acesso à moradia.