



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 3, 2025, 1:38:58 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_208_DS_IR__5

Obras:

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Área não edificável, devido a presença de voçoroca a montante das moradias do polígono. Focar em obras de drenagem.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Observa-se o atingimento da moradia. Foi relatado na ficha de geologia histórico recente de atingimento.

Foto2



Descrição da foto2

Valeta de dimensões razoáveis é insuficiente para absorver a vazão do fluxo de água pluvial.

Foto3



Descrição da foto3

Nota-se a presença de grande volume de material carreado ao longo da drenagem natural.

Foto4



Descrição da foto4

Voçoroca de grandes dimensões a montante das moradias do polígono.