



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 9, 2025, 9:34:39 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações de controle:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Inicias Tecnico 1:

DS

Inicias Tecnico 2:

IR

Microbacia:

MD_HumbertoAntunes_211

Setor:

1

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_211_DS_IR__1

Informações de localização:

Tipo de logradouro:

Outros

Outros tipos de logradouro:

Linha Férrea

Endereço:

Vila Cipec, casa 4

Localidade:

Humberto Antunes

Caracterização da área:

Condições de Acesso:

A pé

Tipo de acesso:

Outros

Outros:

Linha Férrea

Foto do acesso:



Foto_acesso-20250109-125302.jpg

Cobertura do Entorno:

- **Área Edificada**
- **Esparsa**
- **Veg. rasteira**
- **Solo exposto**

Características do terreno:

- **Talude de corte único**

Altura do talude de corte único:

1 - 5m

Inclinação do talude de corte único:

80

Foto do talude de corte único:



Foto_cort_un-20250109-125023.jpg

Descrição do terreno:

Terreno acidentado, com cortes irregulares e casas de alta vulnerabilidade. Presença de deslizamentos e erosões desenvolvidos.

Material predominante:

- **Solo residual**

Observação sobre o material predominante:

Material de granulação fina e coloração avermelhada.

Foto do material predominante:



Foto_material-20250109-124430.jpg

Presença de blocos:

Não

Depósitos antrópicos:

- **Não Aplicável**

Vulnerabilidade das edificações:

Condicionantes:

- **Distância talude-casa**
- **Distância topo do talude – base da casa**

Distância talude – casa:

Nulo

Distância topo do talude - base da casa:

1 - 2m

Foto Distância talude – casa



Foto_talude_casa-20250109-124445.jpg

Foto Distância topo do talude - base da casa



Foto_topo_talude_casa-20250109-124505.jpg

Tipologia Construtiva:

Alvenaria

Vulnerabilidade Física das Edificações:

Muito Alta: Danos estruturais esperados com comprometimento integral estrutural e possibilidade de colapso total dos domicílios

Existem pessoas com mobilidade reduzida no local?

Sim

Foto do Vulnerabilidade:



Foto_vulnerabilidade-20250109-123845.jpg

Caracterização do risco:

Feições de instabilidade:

- **Trincas em moradias**
- **Cicatrizes**
- **Ângulos negativos**

Foto Trincas em moradias



Foto_Trincas_em_moradias-20250109-123915.jpg

Foto Cicatrizes



Foto_Cicatrizes-20250109-124532.jpg

Foto Ângulos negativos



Foto_Angulos_negativos-20250109-124553.jpg

Processo:

- **Deslizamento**

Deslizamentos:

Planar

Observação sobre o processo:

Deslizamento planar ocorrido em talude de corte.

Foto do deslizamentos:



Foto_deslizamento-20250109-124619.jpg

Histórico de processos:

Sim

Processo Ativo:

Sim

Situação da Água/ Infraestrutura:

Condição da drenagem:

Lançamento de água servida em superfície

Vazamento de tubulação:

- **Sem vazamento aparente**

Sistema de drenagem superficial:

- **Inexistente**

Abastecimento de água:

- **Outros**

Outros:

Cachoeira

Surgência de água no talude:

Sem mina aparente

Destino do esgoto:

Fossa

Foto da presença de água:



Foto_agua-20250109-124732.jpg

Definição de Risco:

Grau de risco:

Alto

Número de moradias em risco:

3

Indicação de Intervenções Não-Estruturais:

- **Sirenes**
- **Nudec**
- **Sinalização e Orientação de Alerta**
- **Educação e Conscientização da população**

Conclusão Técnica sobre o setor avaliado:

A área abriga casas em situação de muito alta vulnerabilidade, com deslizamentos ocorridos na encosta em 2024 e processos erosivos ainda ativos. Destaca-se que na residência localizada na base do talude foram identificadas trincas, enquanto na residência situada acima, com distância nula em relação ao topo, observa-se um processo erosivo ao longo de toda sua lateral, o que pode comprometer sua estabilidade e representar um risco potencial.

GPS

Área analisada:

Area: 1,520.32 Sq meters



Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

status_revisao

Ok