



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 26, 2025, 3:58:55 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__17

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono. Remoção de vegetação como árvores de alto porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento: Muro em diferentes patamares para estabilização da encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Suavização do terreno e drenagem.

Foto3



Foto3-20250226-160847.jpg

Descrição da foto3

Visão geral do polígono com a cicatriz pretérita.