



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 4, 2025, 3:57:02 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__18

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz do deslizamento observado no local. Não foi possível acessar o imóvel (sem morador no momento da vistoria). Construção do muro de concreto em patamares no talude.