



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 4, 2025, 11:57:47 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_DS_IR__5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em patamares, drenagem a montante do polígono.

Foto2



Foto2-20250204-120122.jpg

Descrição da foto2

Visão geral do polígono.