



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 27, 2025, 10:09:01 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_216_ME_SC__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:


- **canaleta**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Não foi possível acessar a edificação, a ficha foi feita com base nas imagens de drone. Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Manutenção dos muros de contenção já existentes (não foi possível verificar a existência de dhps).

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado a montante dos muros já existentes.

Foto2




Foto2-20250311-181430.JPG

Descrição da foto2

Visão geral do polígono obtida pelo drone.