



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Feb 3, 2025, 3:48:49 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_HumbertoAntunes_228_JP_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- vigotas estakeadas
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Remoção de vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono. Deslizamento com obstrução de via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro de concreto armado no sopé da encosta, com execução de solo grampeado a montante do muro em toda a encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Escada hidráulica, canaletas a montante do muro e vigotas a montante do solo grampeado.