



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 2:19:54 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_106_MM_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Ações complementares:

- **retaludamento**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Na porção composta por solo, indica-se solo grampeado de face verde. Nos fundos das residências situadas a altura de meia encosta, sugere-se a aplicação de tela chumbada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz