



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 2:57:00 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_124_IR_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**
- **escada hidráulica**

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz