



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 1:46:14 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_129_AS_MM_PH__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Para base da encosta, indica-se tela chumbada. A montante, nos fundos da moradia, inidca-se solo grampeado de face verde.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do acesso a moradia