



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 1:27:33 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_140_DS_TB__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**
- **solo grampeado com face "verde"**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Na base, junto a via pública, solo grampeado com concreto projetado. Na face acima do acesso ao imóvel, solo grampeado com concreto projetado. E ao lado do imóvel, solo grampeado com face verde.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto