



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 2:29:03 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_146_AS_MM__11

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**

Observação:

Indicação de muro nos fundos do bar

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Fundos de imovel