



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 9:50:17 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_146_DS_TB__4

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Ações complementares:

- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Na base, tela chumbada. Na porção de solo concreto projetado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Talude junto a via.