



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 10:11:47 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_146_DS_TB__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face em concreto projetado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **concreto projetado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Existe um concreto projetado fraturado.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz