



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 10:05:49 AM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_146_DS_TB__7

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estaqueada**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Cortina atirantada na porção superior e muro de concreto na porção basal

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto observado