



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 2:54:37 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_149_AS_MM__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (rocha):

- **tela chumbada**

Ações complementares:

- **concreto projetado**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas chumbadas**

Observação:

Área apresenta rocha alterada, com camada de solo residual.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Casa no topp