



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 1:48:13 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_149_AS_MM__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**
- **construção/reparo de passeio**
- **hidrossemeadura**

Observação:

Muro estaqueado atrás das residências a montante do passeio, junto a base do talude. Solo grampeado na face do talude.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz