



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 1:13:11 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_149_AS_MM__6

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de blocos de concreto**

Ações complementares:

- **construção de guarda-corpo**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**
- **vigotas estaqueadas**

Observação:

Muro a montante do passeio e solo grampeado a jusante do passeio.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Passeio publico