



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 2:44:27 PM

Palavra Chave:

08273019799

Informações gerais:

Técnico:

Jurandir da Costa Filho

Código do setor:

MD_MARTINSCOSTA_93_IR_TS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**
- **muros**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **cortina atirantada estakeada**

Muro:

- **muro de concreto armado estakeado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estaqueadas

Observação:

Na área de acesso ao imóvel, muro de concreto armado estaqueado. Aos fundos do imóvel, cortina atirantada estaqueada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz