



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 31, 2025, 9:59:43 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_MartinsCosta_167_AS_DS__1

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**
- **muro de gabião**

Ações complementares:

- desobstrução da drenagem
- acerto/suavização do terreno
- desobstrução de DHP
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem
- vigotas estacadas

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono. Gramínea nas áreas não concretadas para evitar processos erosivos.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção do muro de concreto armado na lateral da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado em moradias encaixadas em talude de corte. Solo grampeado a montante do muro, no restante da encosta.

Foto3



Descrição da foto3

Redimensionamento da canalização do rio. Muro de gabião nas vertentes do rio.

Foto4



Descrição da foto4

Construção do acesso, com guarda-corpo, para a moradia a montante.