



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jan 30, 2025, 3:21:47 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Código do setor:

MD_MartinsCosta_167_BC_DS_TS_5

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Remoção da vegetação como árvores de alto porte. Drenagem em todo o polígono. Local constituído por zonas de blocos dispersos. Escada hidráulica encaixada na drenagem natural.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro em concreto ciclópico a jusante e a montante da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Muro de concreto armado estaqueado atrás da moradia.

Foto3



Descrição da foto3

Muro de concreto armado estaqueado atrás da moradia, com suavização do talude e canaleta a montante.

Foto4



Descrição da foto4

Construção de passeio para as moradias, junto com guarda-corpo, pois encontra-se precário.