



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 12:58:57 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Paiolzinho_244_JP_TS__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **remoção do material mobilizado**
- **acerto/suavização do terreno**
- **desobstrução de DHP**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **vigotas estakeadas**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Escorregamento atrás da moradia, a jusante da via. Execução de muro de concreto ciclópico atrás da moradia, para suporte da via.

Foto2



Descrição da foto2

Foto oblíqua obtida pelo drone mostra cicatriz atrás da casa a montante da via. Execução de muro de concreto armado estaqueado em diferentes patamares para a sua estabilização.