



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 2:15:38 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Paiolzinho_269_DS_TB__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**
- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- biomanta
- construção/reparo de passeio
- construção de guarda-corpo
- remoção da "vegetação deslizada"
- remoção do material mobilizado
- desobstrução de DHP
- acerto/suavização do terreno

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- vigotas estakeadas

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Construção de muro beirando os taludes de corte ao longo da via. A via necessita ser asfaltada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro em concreto ciclópico para suporte da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Solo grampeado para estabilização da encosta.

Foto3



Descrição da foto3

Construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte. Biomanta a montante do muro.