



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 2:03:03 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Paiolzinho_269_DS_TB__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **biomanta**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:


- canaleta
- escada hidráulica
- caixa de passagem

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Construção de muro beirando os taludes de corte ao longo da via. A via necessita ser asfaltada.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de biomanta no aterro.

Foto3



Descrição da foto3

Remoção de vegetação de grande porte.