



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 10, 2025, 3:19:24 PM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_Paiolzinho_274_DS_TB__2

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**
- **estruturas ancoradas ou atirantadas (solo)**

Estruturas ancoradas ou atirantadas (solo):

- **solo grampeado com face "verde"**

Muro:

- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **vigotas estacadas**
- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Solo grampeado ao longo de toda a encosta.

Foto2



Descrição da foto2

Remoção do muro de pedra (já colapsado) e construção de muro de concreto ciclópico atrás da moradia.

Foto3



Descrição da foto3

Detalhe para o muro de pedra já colapsado.