



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 11:49:14 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__22

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **construção/reparo de passeio**
- **construção de guarda-corpo**
- **desobstrução da drenagem**
- **remoção do material mobilizado**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Muro a montante e a jusante da via de acesso visando estabilizar possíveis processos de movimentação.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro na base e de biomanta a montante do muro para suporte da via de acesso.