



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 11:27:57 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__23

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado chumbado**
- **muro em concreto ciclópico**

Ações complementares:

- **remoção do material mobilizado**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Substituição do restante do muro (já colapsado) de blocos por um muro de concreto ciclópico.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro de concreto armado em moradias encaixadas em talude de corte.

