



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 11:35:26 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__24

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **desobstrução de DHP**
- **desobstrução da drenagem**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **escada hidráulica**
- **vigotas estaqueadas**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Construção de muro atrás das casas encaixadas em taludes de corte.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de biomanta e obras de drenagem.

Foto3



Descrição da foto3

Construção de muro no sopé da encosta.

Foto4

