



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 11:59:15 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__25

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **acerto/suavização do terreno**
- **retaludamento**
- **biomanta**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**
- **caixa de passagem**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

No trecho à esquerda do polígono: retaludamento e biomanta.

Foto2



Descrição da foto2

Construção de muro em diferentes patamares atrás da moradia encaixada em talude de corte.