



FICHA DE CAMPO

data_inicio

Mar 11, 2025, 9:24:30 AM

Palavra Chave:

13809397717

Informações gerais:

Técnico:

Marcela Strongylis

Código do setor:

MD_SantaRosa_254_DS_TB__3

Obras:

Estruturas de contenção:

- **muros**

Muro:

- **muro de concreto armado estaqueado**

Ações complementares:

- **construção/reparo de passeio**
- **remoção da "vegetação deslizada"**
- **remoção do material mobilizado**
- **desobstrução da drenagem**
- **acerto/suavização do terreno**

Estruturas de drenagem:

- **canaleta**

Observação:

Drenagem em todo o polígono e na via. Remoção da vegetação de grande porte. Não havia moradores no local, impossibilitando a entrada para melhor avaliação.

Fotos da ocorrência

Foto1



Descrição da foto1

Visão frontal da moradia e da cicatriz atrás da moradia.

Foto2



Descrição da foto2

Execução de muro em diferentes patamares.